

Complexnummer: 115/409	Datum rondgang 2013: 15 maart 2013	Cijfer Groen: 5
Complexnaam: KwaZeGa	Datum verslag verzonden: 4 april 2013	Cijfer Schoonmaak: 7-4bui
		Cijfer Buurt: 7,5

Aanwezig:	Uitgenodigd J/N	Naam
Bewonerscommissie	Ja	Gambiadreef 209, Gambiadreef 173, Kwangodreef 185, Kwangodreef 75 en Gambiadreef 135
Bewoners	Ja	Gambiadreef 49 en Gambiadreef 151
Gemeente	Ja	Michel Kok
Welzijn	Ja	Stade, Suzanne v.d. Lugt
Politie	Ja	
Bo-Ex	Ja	John Veldkamp, complexbeheerder Bert Jan van Keulen, opzichter

Mededelingen bewonerscommissie:

Geen.

Gewenst planmatig onderhoud:

Geen.

Leefbaarheidsbudget Klein (folder overhandigd JA | NEE)

Geen.

Leefbaarheidsbudget Groot

Geen.

Participatie (wie heeft interesse en in welke vorm?)

Geen.

Onderhoud binnen in het complex

Opmerking/aandachtspunten:


1. Winkelwagen op grasveld bij Lidl.
2. Losse stoeptegel onder bank in speeltuin.
3. Prullenbak ligt los in speeltuin.
4. Zwerfafval in bosschages bij speeltuin.

Maatregel:	Uitgevoerd*	
1. Lidl verzoeken winkelwagen te verwijderen.	JA	NEE
2. Gemeente: tegel vastleggen.	JA	NEE
3. Gemeente: prullenbak plaatsen.	JA	NEE
4. Gemeente: afval in bosschages verwijderen.	JA	NEE


Alle uitgevoerd*:	JA	NEE	Datum:
-------------------	----	-----	--------

Controle uitvoering:	Datum:
----------------------	--------

Foto:



Opmerkingen:

Onderhoud woonomgeving					Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:						
5. Lantaarnpaal 017285 staat scheef bij speeltuin.						
6. Zwerfvuil bij achterzijde Okapidreef.						
7. Bewoner heeft balkon afgedekt met blauw zeil.						
8.						
Maatregel:			Uitgevoerd*			
5. Gemeente: lantaarnpaal rechtzetten.			JA	NEE		
6. Gemeente: zwerfvuil verwijderen.			JA	NEE		
7. Bo-Ex huurder aanschrijven.			JA	NEE		
8.			JA	NEE		
Alle uitgevoerd*:		JA	NEE	Datum:		
Controle uitvoering:			Datum:			
Opmerkingen:						


Groenvoorziening					Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:						
9. In het park, ter hoogte van Gambiadreef 59/115, staan borden scheef en prullenbak ontbreekt.						
10. Winkelwagens in speeltuin Antilopedreef.						
11. Ondergrondse container werkt niet (nr. 2402, Kasaidreef).						
12. Zwerfafval in groenstrook Antilopedreef.						
Maatregel:			Uitgevoerd*			
9. Gemeente: borden rechtzetten en prullenbak plaatsen.			JA	NEE		
10. Gemeente: winkelwagens afvoeren.			JA	NEE		
11. Gemeente: container repareren.			JA	NEE		
12. Gemeente: zwerfafval verwijderen.			JA	NEE		
Alle uitgevoerd*:		JA	NEE	Datum:		
Controle uitvoering:			Datum:			
Opmerkingen:						


Portiek Gambiadreef 1-57					Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:						
13. Geen.						
14.						
15.						
16.						
Maatregel:			Uitgevoerd			
13.			JA	NEE		
14.			JA	NEE		
15.			JA	NEE		
16.			JA	NEE		
Alle uitgevoerd:		JA	NEE	Datum:		
Controle uitvoering:			Datum:			
Opmerkingen:						

Portiek Gambiadreef 59-115					Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:						
17. Geen.						
18.						
19.						
20.						
Maatregel:			Uitgevoerd			
17.			JA	NEE		
18.			JA	NEE		
19.			JA	NEE		
20.			JA	NEE		
Alle uitgevoerd:		JA	NEE	Datum:		
Controle uitvoering:			Datum:			
Opmerkingen:						


Portiek Gambiadreef 117-173				Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:					
21. Geen.					
22.					
23.					
24.					
Maatregel:				Uitgevoerd	
21.				JA	NEE
22.				JA	NEE
23.				JA	NEE
24.				JA	NEE
Alle uitgevoerd:	JA	NEE	Datum:		
Controle uitvoering:			Datum:		
Opmerkingen:					

Portiek Gambiadreef 175-231				Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:					
25. Geen.					
26.					
27.					
28.					
Maatregel:				Uitgevoerd	
25.				JA	NEE
26.				JA	NEE
27.				JA	NEE
28.				JA	NEE
Alle uitgevoerd:	JA	NEE	Datum:		
Controle uitvoering:			Datum:		
Opmerkingen:					


Portiek Kwangodreef 1-57					Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:						
29. Voor het portiek ligt veel afval.						
30. Boxgang links: hier liggen gordijnrails.						
31. Veel blad op straat voor het portiek.						
32.						
Maatregel:			Uitgevoerd			
29. Gemeente afval opruimen.			JA	NEE		
30. Bo-Ex: rails afvoeren.			JA	NEE		
31. Gemeente: blad opruimen.			JA	NEE		
32.			JA	NEE		
Alle uitgevoerd:	JA	NEE	Datum:			
Controle uitvoering:			Datum:			
Opmerkingen:						

Portiek Kwangodreef 59-115					Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:						
33. Boxgang links: hier liggen een autoband en tas.						
34. Slot centrale entree zit los.						
35. Kopse gevel: paneel is verzakt.						
36. Kopse gevel: stoeptegels zit los.						
Maatregel:			Uitgevoerd			
33. Bo-Ex: spullen afvoeren.			JA	NEE		
34 .Bo-Ex: slot herstellen.			JA	NEE		
35. Bo-Ex: afwachten wanneer groot onderhoud gaat starten voor vervolgactie.			JA	NEE		
36. Gemeente: straatwerk herstellen.			JA	NEE		
Alle uitgevoerd:	JA	NEE	Datum:			
Controle uitvoering:			Datum:			
Opmerkingen:						

Portiek Kwangodreef 117-173				Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:					
37. Er staat een glasplaat in de centrale entree.					
38.					
39.					
40.					
Maatregel:				Uitgevoerd	
37. Bo-Ex: glasplaat afvoeren.				JA	NEE
38.				JA	NEE
39.				JA	NEE
40.				JA	NEE
Alle uitgevoerd:	JA	NEE	Datum:		
Controle uitvoering:			Datum:		
Opmerkingen:					




Portiek Kwangodreef 175-231				Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:					
41. Er ligt een berg zand in perk voor portiek.					
42. Er staat een kinderzitje voor bergingsgang rechts.					
43. De dranger van deur centrale entree werkt niet goed.					
44. Het perk voor portiek is erg vervuild.					
Maatregel:				Uitgevoerd	
41. Gemeente: perk fatsoeneren.				JA	NEE
42. Bo-Ex: kinderzitje afvoeren.				JA	NEE
43. Bo-Ex: dranger afstellen.				JA	NEE
44. Gemeente: perk schoonmaken.				JA	NEE
Alle uitgevoerd:	JA	NEE	Datum:		
Controle uitvoering:			Datum:		
Opmerkingen:					




Portiek Zebradreef 1-57				Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:					
45. Kopse gevel: veel zwerfafval in perk. 46. Tegels boomspiegel recht leggen en vastzetten. 47. De algemene toegangsdeur sluit niet. 48.					
Maatregel:				Uitgevoerd	
45. Gemeente zwerfafval verwijderen.				JA	NEE
46. Gemeente: bestrating boomspiegel fatsoeneren.				JA	NEE
47. Bo-Ex: toegangsdeur nazien op goed sluiten.				JA	NEE
48.				JA	NEE
Alle uitgevoerd:		JA	NEE	Datum:	
Controle uitvoering:			Datum:		
Opmerkingen:					



Portiek Zebradreef 59-115				Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:					
49. Geen. 50. 51. 52.					
Maatregel:				Uitgevoerd	
49.				JA	NEE
50.				JA	NEE
51.				JA	NEE
52.				JA	NEE
Alle uitgevoerd:		JA	NEE	Datum:	
Controle uitvoering:			Datum:		
Opmerkingen:					

Portiek Zebradreef 117-173					Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:						
53. Er ligt een steen voor het portiek.						
54. De ruit van het trappenhuis is kapot.						
55. De isolatie van de verwarmingsbuizen is beschadigd.						
56.						
Maatregel:			Uitgevoerd			
53. Gemeente: bestrating herstellen.			JA	NEE		
54. Bo-Ex: ruit vervangen.			JA	NEE		
55. Bo-Ex: isolatie herstellen.			JA	NEE		
56.			JA	NEE		
Alle uitgevoerd:	JA	NEE	Datum:			
Controle uitvoering:			Datum:			
Opmerkingen:						

Portiek Zebradreef 175-231					Foto:	
Opmerking/aandachtspunten:						
57. Perk kopse gevel: veel zwerfafval.						
58.						
59.						
60.						
Maatregel:			Uitgevoerd			
57. Gemeente: afval verwijderen uit perken.			JA	NEE		
58.			JA	NEE		
59.			JA	NEE		
60.			JA	NEE		
Alle uitgevoerd:	JA	NEE	Datum:			
Controle uitvoering:			Datum:			
Opmerkingen:						